




STENDERE IL TELO E VERIFICARE I PUNTI DI USCITA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE ( DORSALE) IN CORRISPONDENZA DEI FRANGITRATTA CON LE LUCI LED



INTERROMPERE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE ( DORSALE ) E SPELARE I FILI CORRISPONDENTI




INSERIRE IL FRANGITRATTA CON LE LUCI ( SPOT O BARRE ) ASSICURANDOSI CHE IL LATO CON IL CAVO DA COLLEGARE SIA IN CORRISPONDENZA DEL L'ALIMENTAZIONE PRESENTE SUL TELO






UTILIZZARE I TAPPI FRANGITRATTA CON FORO PREDISPOSTO PER L'USCITA DEI CAVI




INSERIRE I CAVI DI ALIMENTAZIONE INDIRIZZANDOLI VERSO IL FRANGITRATTA



COLLEGARE I CAVI DI ALIMENTAZIONE AL CAVO IN USCITA DAL FRANGITRATTA RISPETTANDO LE POLARITA'



INSERIRE CON CURA I CAVI  
COLLEGATI NEL PROFILO  
FRANGITRATTA



COMPLETARE L'INSERIMENTO DEL  
TAPPO ACCOMPAGNANDO I CAVI  
NELL'ASSOLA PRESENTE SUL TUBO  
FRANGITRATTA. PROSEGUIRE  
L'INSTALLAZIONE DEL SUCCESSIVO  
FRANGITRATTA DA ALIMENTARE

